


一宮市奥町 水害手づくりハザードマップ



奥町地域の浸水特性

側溝や水路から水が溢れ始め、小中学校北側を東西に通る道路など、低くて排水路が集中している箇所から水が溜まり始めます。

次に野府川の水位が上昇し、川から水が溢れ出します。

最悪な事態としては、木曾川が破堤し、全域が浸水することになります。

避難場所の特徴

小中学校周辺は、奥町の中でも低い位置にあって水が溜まりやすく、入口によっては水に浸かって入れないことも考えられます。

中学校の校庭は、標高が6.5mと周囲に比べて特に低くなっており、注意が必要です。

緊急車両の通行を最優先するため、車による避難は原則禁止ですが、要援護者(高齢者、乳幼児、障害者など)については、早い段階に限り、車で避難した方が良いでしょう。ただしその際、駐車した車が水に浸かって使えなくなることが考えられますので、注意が必要です。

避難のポイント

地域にはフタがされた水路がたくさんあり、避難経路と思っていた道路が水に浸かってしまう事があります。

木曾川が破堤すると、奥町全域が浸水してしまうため、避難がとても困難になります。奥町では避難場所周辺が早く浸水すると考えられるので、避難する場合は、それよりも早く避難行動に移る必要があります。

ただし、逃げ遅れた場合は無理に避難場所に避難することなく、自宅の二階や周辺の高い建物などに一時避難して下さい。

- 避難場所
- 3階以上の集合住宅
- 水路
- フタのされた水路
- 早く浸水が始まると予想される箇所
- 木曾川破堤時に深く浸水すると予想される箇所
- 水路に水が流れ込む箇所
- 浸水時に足元が危険な箇所
- 水路の橋が低いまたは無い・田畑に落ちやすい箇所

道路上の数字は標高を示している

主な連絡先

一宮市総務部行政課危機管理室	28-8959	
一宮市建設部治水課	28-8642	
一宮市役所奥町出張所	62-8291	
奥小学校	28-8720	
奥中学校	28-8761	
奥とじりの家	46-1126	
奥児童館	61-5300	
奥町東保育園	28-9736	
奥町西保育園	28-9737	
奥消防出張所	61-2339	



1

フタのされた水路



2

水路に水が流れ込む箇所



4

外れる水路のフタ



5

車道と歩道の境目など、足場に段差があるところ



6



7

水路の橋が低いまたは無い箇所